

昆明恒迪制管有限责任公司恒裕分公司工作场所职业病危害因素检测情况公示

报告书名称		昆明恒迪制管有限责任公司恒裕分公司工作场所职业病危害因素检测报告					
报告书编号		YZZW2021-JC010					
用 人 单 位 基 本 情 况	单位名称	昆明恒迪制管有限责任公司恒裕分公司					
	单位简介	昆明恒迪制管有限责任公司恒裕分公司位于位于呈贡县斗南镇下可乐村，租用斗南镇牛头山废弃红砖厂遗留空地 14520m ² 进行砼管的生产。					
	地理位置	昆明恒迪制管有限责任公司恒裕分公司位于昆明市呈贡区乌龙街道办事处下可乐社区牛头山					
现 场 调 查 及 检 测 情 况	项目负责人	王昆，证书编号：YZJ(PJ)-(2018)091					
	报告书编写人	王昆，证书编号：YZJ(PJ)-(2018)091					
	现场调查人员	王昆、杨红					
	现场检测人员	王昆、杨红、彭佳慧					
	现场检测时间	2021 年 12 月 20 日					
	单位陪同人	杨宁					
职 业 病 危 害 元 素 检 测	存在的主要职业病危害因素	噪声、粉尘					
	职业病危害因素检测结果	职业病危害因素	评价指标	检测作业点/岗位数	合格点/岗位数	合格率%	
		噪声	40 小时等效声级 (L _{EX,W})	3	2	66.7	
		石灰石粉尘	时间加权平均浓度 (PC-TWA)	1	1	100	
			短时间接触浓度 (PC-STEL)	1	1	100	
		电焊烟尘	时间加权平均浓度 (PC-TWA)	1	1	100	
			短时间接触浓度 (PC-STEL)	1	1	100	
		水泥粉尘	时间加权平均浓度 (PC-TWA)	1	1	100	
			短时间接触浓度 (PC-STEL)	1	1	100	

续表



