

云南华信混凝土有限公司工作场所职业病危害因素检测情况公示

报告书名称		云南华信混凝土有限公司工作场所职业病危害因素检测报告																							
报告书编号		YZZW2021-JC003																							
用人 单位 基本 情况	单位名称	云南华信混凝土有限公司																							
	单位简介	云南华信混凝土有限公司位于昆明市呈贡区乌龙街道办事处下可乐社区牛头山，公司成立于2013年。公司拥有全自动混凝土180生产线两条。																							
	地理位置	云南华信混凝土有限公司位于昆明市呈贡区乌龙街道办事处下可乐社区牛头山																							
现场 调查 及 检 测 情 况	项目负责人	王昆，证书编号：YZW(JJ)-2021244																							
	报告书编写人	王昆，证书编号：YZW(JJ)-2021244																							
	现场调查人员	毕飞、王昆																							
	现场检测人员	毕飞、王昆、刘学光																							
	现场检测时间	2021年6月18日																							
	单位陪同人	洪忠良																							
职业 病 危 害 因 素 检 测	存在的主要职业病危害因素	噪声、粉尘																							
	职业病危害因素检测结果	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">职业 病 危 害 因 素</th> <th style="text-align: center;">评价指标</th> <th style="text-align: center;">检测 作 业 点/ 岗 位 数</th> <th style="text-align: center;">合 格 点/ 岗 位 数</th> <th style="text-align: center;">合 格 率 %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">噪声</td> <td>40小时等效声级 ($L_{EX,W}$)</td> <td style="text-align: center;">4</td> <td style="text-align: center;">4</td> <td style="text-align: center;">100</td> </tr> <tr> <td rowspan="2" style="text-align: center;">粉尘</td> <td>时间加权平均浓度 (TWA)</td> <td style="text-align: center;">4</td> <td style="text-align: center;">4</td> <td style="text-align: center;">100</td> </tr> <tr> <td>短间接接触浓度 (STEL)</td> <td style="text-align: center;">6</td> <td style="text-align: center;">6</td> <td style="text-align: center;">100</td> </tr> </tbody> </table>					职业 病 危 害 因 素	评价指标	检测 作 业 点/ 岗 位 数	合 格 点/ 岗 位 数	合 格 率 %	噪声	40小时等效声级 ($L_{EX,W}$)	4	4	100	粉尘	时间加权平均浓度 (TWA)	4	4	100	短间接接触浓度 (STEL)	6	6	100
	职业 病 危 害 因 素	评价指标	检测 作 业 点/ 岗 位 数	合 格 点/ 岗 位 数	合 格 率 %																				
	噪声	40小时等效声级 ($L_{EX,W}$)	4	4	100																				
粉尘	时间加权平均浓度 (TWA)	4	4	100																					
	短间接接触浓度 (STEL)	6	6	100																					

续表



